

В Ирбитскую Межрайонную прокуратуру

Отчет об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности

Выявленные нарушения	Принятые меры	Сроки исполнения
<p>1. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, расположенного по адресу город Ирбит, ул. Ленина 12 -на путях эвакуации размещено недостаточное количество знаков пожарной безопасности</p>	<p>Приобретено дополнительно знаков пожарной безопасности в кол-е 8 штук</p>	<p>Выполнено</p>
<p>2. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, расположенного по адресу город Ирбит, ул. Ленина 12 -план эвакуации, размещенные на путях эвакуации, выполнены не в соответствии с ГОСТ</p>	<p>Заказать новый план эвакуации соответствующий техническому регламенту «о требования пожарной безопасности»</p>	<p>До 1 февраля 2018 года</p>
<p>3. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, расположенного по адресу город Ирбит, ул. Ленина 12 -помещения оборудованы огнетушителями не соответствующими возможному классу пожара</p>	<p>Приобретено дополнительно 5 огнетушителей ОП-4</p>	<p>Выполнено</p>
<p>4. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, расположенного по адресу город Ирбит, ул. Ленина 12 -не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкции кровли в чердачном помещении здания</p>	<p>Провести огнезащитную обработку чердачных помещении</p>	<p>Выполнено ООО «Техпром»</p>
<p>5. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, расположенного по адресу город Ирбит, ул. Ленина 12 -отсутствует исполнительная документация на монтажах автоматических установок и систем противопожарной защиты</p>	<p>Заказать проект монтажа автоматических установок и систем противопожарной защиты , противопожарную сигнализацию привести в соответствии с</p>	<p>До 1 июля 2018 года</p>

	проектом	
6. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, расположенного по адресу город Ирбит , ул. Ленина 12 -автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре выполнена не в соответствии с проектной документацией	Заказать экспертизу соответствия «автоматической пожарной сигнализации» с проектной документацией Привести в соответствии с проектом	Выполнена «ФГУП охрана» До 1 июля 2018 года
7.В помещениях МАОУ ДО МО г. Ирбит, расположенных по адресам город Ирбит, ул. Азева 12 «а» и ул. Карла Маркса, 59 -автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре выполнена не в соответствии с проектной документацией	Заказать экспертизу соответствия «автоматической пожарной сигнализации» с проектной документацией Привести в соответствии с проектом	Выполнена «ФГУП охрана» До 1 июля 2018 года
8.В спорткомплексах «Витязь» (ул. Азева 12 а), «Победа» (ул. Ленина 12), «Спарта» (ул. Карла Маркса,59) -не представлены ежегодные акты на эффективность работы вентиляционной системы помещений МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ»	Провести экспертизу работы вытяжной вентиляции	Октябрь 2017 года Заключен договор с ПК Промвентиляция
9. В спорткомплексах «Витязь» (ул. Азева 12 а), «Победа»(ул. Ленина 12), «Спарта»(ул. Карла Маркса,59) -в соответствии с осуществляемой ими деятельностью не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: состояние стен и потоков помещения не допускает проведение генеральной уборки (в том числе в местах общего пользования (вестибюле, гардеробных, душевых))с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств	Покраску стен и потолков произвести моющийся водно-дисперсионной краской	Июль 2018, 2019 года
10. В спорткомплексе «Витязь» (ул. Азева	Дополнить	Октябрь 2017

<p>12 а) - в помещения душевой, санузла частично отсутствует кафельная плитка</p>	<p>облицовку стен плиткой</p>	
<p>11. В спорткомплексе «Победа» (ул. Ленина 12) - штукатурка вздутая, кровля протекает</p>	<p>Провести частичный ремонт крыши Провести косметический ремонт помещения</p>	<p>Выполнено Июль 2018 года</p>
<p>12. В спорткомплексе «Спарта» (ул. Карла Маркса, 59) - потолок в зале из ДВП-намокший, провис (видны пятна сырости в виде разводов на стене у потолка), в местах прохождения коммуникации между данными помещениями, кафельная плитка на полу вблизи душевой, перед входом в зал имеет сколы, трещины).</p>	<p>Провести капитальный ремонт крыши Провести косметический ремонт помещения</p>	<p>Выполнено Июль 2018 года</p>
<p>13. В спорткомплексах «Витязь» (ул. Азева 12 а), «Победа» (ул. Ленина 12), «Спарта» (ул. Карла Маркса, 59) - в соответствии с осуществляемой деятельностью не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих В спорткомплексе «Витязь» (ул. Азева 12 а), - не проводится своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, технических подполий. (цокольный этаж затоплен)</p>	<p>Производится откачка воды, проветривание, сушка подвала</p>	<p>Ежедневно</p>
<p>14. В спорткомплексе «Спарта» (ул. Карла Маркса, 59)- - (в душевых помещениях и санузлов) своевременный ремонт и герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения санитарно-технических и других коммуникации</p>	<p>Произведи герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий</p>	<p>До 1 ноября 2017 года</p>

<p>15. В спорткомплексах «Победа» (ул. Ленина 12), -своевременны ремонт и герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения санитарно- технических и других коммуникации через другие перекрытия , стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков,; устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола; Поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков; Своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, технических подполий.</p>	<p>Произведи герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытия Произвести косметический ремонт помещений, ремонт отмосток и водостоков</p>	<p>До 1 июля 2019 года</p>
<p>16. В спорткомплексах «Победа» (ул. Ленина 12), «Спарта» (ул. Карла Маркса,59) -не проводятся инженерно- технические мероприятия по защите объекта от грызунов: Проведение мероприятий по ликвидации устранению трещин полах, стенах, потолках; Герметизация с использованием металлической стенки мест прохода коммуникации в перекрытиях, стенах ограждениях; Защита порогов и нижней части двери материалами , устойчивыми к повреждению грызунами</p>	<p>Произведи герметизацию швов и стыков с помощью металлической сетки, произвести защиту порогов и нижней части двери материалами устойчивыми повреждению грызунами</p>	<p>До 1 июля 2019 года</p>

Директор МАОУ ДО
«Ирбитская ДЮСШ»



П.Н. Шевчук

П.Н. Шевчук

